

Renault Master 2,3 Itr Kühlkoffer Schlafkabine

Furgon chłodnia do 7,5 t, 2-drzwiowy



49.028,00 EUR (Brutto)

41.200 EUR (Netto)

19,00% MwSt.

Pojazd:	Pojazd użytkowy używana
Pierwsza rejestr.:	10 / 2021
Przebieg:	59.100 km
Paliwo:	Olej napędowy
Moc:	120 kW (163 KM)
Numer zlecenia:	17622

Pojemność sko.: 2.300 ccm
 Tapicerka: Inne
 Liczba foteli: 3

Badanie techni.: New
 Liczba drzwi: 2
 Przekładnia: 6-biegowa

Wyposażenie

Beschreibung und weitere Informationen

Weitere Informationen

Thermoking Kühlung, Ausstattung folgt

Über 150 Transporter und Busse auf Lager. Finanzierung oder Leasing möglich über Santander Consumer Bank, Targo Bank oder über die Auto Europa Bank, wir beraten Sie gern.

Dieses Angebot ist unverbindlich, keine Gewähr für Ausstattungsdetails. Aufgeführte Ausstattungen sind ggf. gesondert zu prüfen. Änderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.

Anlieferung gegen Aufpreis möglich

Exportkennzeichen hier vor Ort

Inzahlungnahme Ihres alten Fahrzeuges

Nachrüstung von:

- Anhängerkupplungen auch bis 3500 kg möglich
- Standheizungen
- Bildschirm für Rückfahrkamera u. oder Navi über Handy (Android Auto)
- Rückfahrssystem mit Heckkamera
- Werkstatteinrichtungen
- Tempomat
- Nachrüstung einer LBW (Ladebordwand)

und weitere individuelle Lösungen für Ihren geschäftlichen Bedarf gegen Aufpreis möglich.

Przykładowy kredyt

Barzahlungspreis:	49.028 EUR	Santander Consumer Bank AG
Zaliczka:	9.805,60 EUR	Santander-Platz 1
Stopa odsetkowa:	5,99 %	41061 Mönchengladbach
Sollzinssatz p.a.:	5,83 %	
Sollzinsart:	Gebunden	
Okres kredytowania:	60 Miesiący	
Nettokreditbetrag:	39.222,40 EUR	Hierbei handelt es sich um ein
Suma kredytu:	45.312,66 EUR	repräsentatives Finanzierungsbeispiel
Rata miesięczna:	755,21 EUR	gemäß § 6a Abs. 3 PAngV.


Dane kontaktowe

Auto Riemann GmbH
Nicolaus-Otto-Straße 2
49661 Cloppenburg

Tel. 04471 70983-20
Fax. 04471/70983-29

verkauf-homepage@auto-riemann.dealerdesk.de
<https://www.auto-riemann.de>







mobile.de

Kundenbewertung
für Auto Riemann GmbH

★★★★★

Ihre Kunden bewerten Sie mit

4.9

A photograph of the rear of a white van with its cargo door open. The interior is clean and empty, with a spare tire and a wooden pallet visible on the floor. The van is parked on a paved area next to a building with large glass windows.

